

Rauhes Laufgeräusch aus Motorraum R5

Beitrag von „ro.kretzschmar“ vom 17. Oktober 2017 um 20:00

Lichtmaschine ist getauscht und das Geräusch verschwunden. Das Lager am Regler war defekt.