

Wischwasser tröpfelt aus der Stoßstange vorne

Beitrag von „Anilo1990“ vom 19. Oktober 2017 um 16:47

Hallo,

ich habe vorhin im linken Sicherungskasten Nr. 18 20 A ausgetauscht, damit meine Scheinwerferwischanlage wieder funktioniert. Die war einige Zeit außer Betrieb und ich dachte sie wäre defekt, war aber wohl nur die Sicherung. Nun funktioniert die Scheinwerferwischanlage wieder normal, jedoch Tröpfelt der Touareg mir den Wassertank von unten leer. Ist schwierig in Worte zu fassen, deshalb habe ich ein kleines Video davon gemacht. Über Nacht ist dann der komplette Wischwassertank leer, sodass ich ihn wieder komplett auffüllen muss.

Kennt jemand von euch dieses Problem? Wie komme ich am besten in diesen Bereich rein über das Radhaus oder von unten? Aus dem Motorraum heraus ist alles zugebaut.

<https://youtu.be/zQfXhBVe0BA>

[Foto 19.10.17, 15 34 50.jpg](#)

[Foto 19.10.17, 16 02 07.jpg](#)