

Steuerung/Anzeige von Radio/Navigation in der MFA/Multifunktionsanzeige

Beitrag von „mark1“ vom 19. Oktober 2017 um 17:39

Die Software 5238 funktioniert perfekt bei mir- wird auch von den Kollegen hier empfohlen..
V10/2008, Kennbuchstabe 7L6 035 680C HW74, Firmware Original war 1122, später habe ich
FW 3810 und dann 5238 erfolgreich eingesetzt

Gruss

Mark