

Wischwasser tröpfelt aus der Stoßstange vorne

Beitrag von „Anilo1990“ vom 19. Oktober 2017 um 18:56

Ich konnte durch die Gitter der Nebelscheinwerfer etwas durchgucken. Die Schläuche sind in Ordnung, nicht porös und waren auch nicht feucht. Beim Hubzylinder hat es gekleckert.

Das Problem war aber, dass die Düsen nicht komplett im Hubzylinder drin waren. Ich hab es dann mit dem Handballen komplett reingedrückt, sodass die Abdeckung der Düsen nicht mehr Wackeln. Jetzt Tröpfelt es nicht mehr, jedoch kommt auch kein Wasser mehr aus den Düsen heraus. Ausfahren tun sie aber.

Total komisch. Ich bin noch nicht ganz durchgestiegen, wo jetzt der Fehler liegt. Naja zumindest Tropft es nicht mehr und die Düsen fahren aus.

Über Tipps bin ich sehr dankbar.

Edit: Hab eben nochmal den Wassertank aufgefüllt und kurz eine Probefahrt gemacht. Die Hubzylinder sind jetzt Trocken und es Tropft definitiv nichts mehr heraus. Das Wasser fehlt aber.