

# **Steuerung/Anzeige von Radio/Navigation in der MFA/Multifunktionsanzeige**

**Beitrag von „mark1“ vom 19. Oktober 2017 um 20:42**

Dann würde ich jetzt mal ganz primitiv auf ein Steckerproblem tippen. Wir haben ja 3 Bussysteme im Einsatz- ich weiss jetzt aber nicht, über welches der Bussysteme dieses Signal übertragen wird. Google mal nach SSP 298, da ist die Gesamtelektrik ganz gut beschrieben...

Gruss

Mark