

Tiptronic ohne Funktion

Beitrag von „th.merk@web.de“ vom 22. Oktober 2017 um 16:40

Hallo,

habt Ihr Euer Tiptronic Problem lösen können??

bei meinem war der magnet auf dem Rollo/Jalousie rausgerutscht und hing am Magneten für die Gangwahl. Ich habe den Magneten wieder korrekt positioniert, aber der Fehler ist leider immer noch da (im Kombi wird nach einigen Sekunden D kein Gang mehr angezeigt).

Im Fehlerspeicher ist weiterhin der Eintrag

Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09D-927-750.lbl
Teilenummer SW: 09D 927 750 JK HW: 09D 927 750 JK
Bauteil: AL 750 6A 1411
Revision: 00H75000 Seriennummer:
Codierung: 0004456
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: 0008182F5010A43E5D-5000

1 Fehler gefunden:

01045 - Schalter für Tiptronic (F189)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch

gespeichert.

Muss ich im Getriebesteuergerät noch etwas zurücksetzen oder eine Grundeinstellung durchführen??

Könnt Ihr mir weiterhelfen??

Danke
Thomas