

Kühlmittelverlust V6 tdi die zweite

Beitrag von „piston“ vom 22. Oktober 2017 um 16:59

Ich habe den Verdacht das das Kühlmittel unter dem Deckel heraus kommt den ich als Thermostat gekennzeichnet habe.

Es sieht so aus das das Kühlmittel aus diesem Deckel austritt, und dann nach unten läuft und sich dann an der Ecke der Wasserpumpe sammelt bevor dann nach unten läuft.

Vielleicht täusche ich mich auch und das Kühlmittel kommt auch noch aus der Wasserpumpe.

Die Befestigungsschraube des Deckels konnte ich ca. 1/2 Umdrehung nachziehen.

Ich hoffe das ich richtig in der Annahme liege das unter dem Deckel der Thermostat liegt.

[Bild1.jpg](#)