

Motorschaden durch nassen Luftfilter

Beitrag von „markustoe“ vom 23. Oktober 2017 um 20:21

Soderle, Der Dicke ist wieder da.

Er hat sich das komplette untere Drittel des Luftfilters in den Turbo rein gezogen.....

Es gab eine Bebilderte Anleitung von VW an den ?, scheint also nicht so selten zu sein.

Ansaugstutzen zeigt jetzt in andere Richtung, lt Zeichnung

Ablauf größer

Dann noch was mit den Lampen, da habe ich den Zusammenhang nicht verstanden.

Was nicht passt

Die Scheinwerfer sind ungleich hoch

Thermostat hält Temperatur nicht im Schiebetrieb, Temperatur fällt um 10 Grad

Fahrwerk muss in 14 Tagen justiert werden, da Vorderachse raus war