

Beifahrerspiegel geht nicht in Ausgangsposition zurück

Beitrag von „Luzsifer“ vom 23. Oktober 2017 um 21:16

O. K.: Der Motor vom Spiegel ist gewechselt worden. Jetzt ist nur der Effekt noch hinzu gekommen, dass der Spiegel oft überhaupt nicht mehr nach oben fährt und in der Bordsteinposition verbleibt. Was für ein Jammer und eine Blamage für VW! Und das für knapp 80000 Euronen!

Toll bei der Durchsicht war auch, dass diese genau mit der Warnung "Bremsbeläge prüfen" überein fiel. Der Freundliche berichtete dann aber telefonisch, dass die Bremsscheiben vorne verschlissen seien. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Wie kann es sein, dass bei "Bremsbeläge prüfen" schon die Bremsscheiben hin sind? Und das waren noch die Ersten Bremsbeläge...

Wie schon geschrieben, der X5 von meiner Frau ist mit seinen 140tkm auch nicht schlecht und hat solcherlei Macken gar nicht. Ich denke, so sehr wie ich die freundlichen Fahreigenschaften mag, das war mein erster und letzter Touareg.

Luzsifer