

Vibrationen beim Beschleunigen ab 100 km/h

Beitrag von „toby2003“ vom 24. Oktober 2017 um 18:59

Hallo,

ich fahre seit wenigen Tagen einen 3.0 TDI BJ 10.2006,,,,nun mußte ich leider feststellen,,,dass zwischen einer Geschwindigkeit von 50 - 100 KM/h eine starkes Vibrieren und komisches Geräusch von der Hinterachse kommt,,,wenn ich schneller Fahre ist es weg, auch unter 50 KM/h ist alles normal,,,,, vom GEFÜHL SO ALS ob ich direkt auf der Felge fahren würde,,,,,,ich war bei VW man sagt man müße den Fehler Schritt für Schritt suchen,,,,,zuerst die Kardanwelle ausbauen und untesuchen,,,,dann eventuell das Getriebe u s w.... wer soll das bezahlen,,,,,lach!?

Ich war auch bei einemn KFZ-Sachverständiger ,,der meinte auch es könnte die Kardanwelle sein,,, die Antiebswellen sein von außen her in Ordnung,,,,dann war ich beim Reifenhändler,,,,,man hat die Räder getauscht ,um zu sehen ob es vielleicht am Reifen liegen könnte -aber das Problem war das gleiche,,,,, kennt Jemand die Symptome?

Vielen Dank