

# Surrgeräusch links vorne

**Beitrag von „Vannybunny78“ vom 24. Oktober 2017 um 19:48**

Hallo nochmal,

also Einbau ist erledigt.

Hab es die Tage auch öfters mal laufen lassen und per VCDS und Webasto W-Bus getestet.

Funktioniert alles einwandfrei. Hab mir gleich den W-Bus PIN 1 des großen Steckers (das Kabel das anscheinend nicht bei jeden Touareg belegt/ angeschlossen ist)

gleich angezapft und ein Kabel dran gelötet , das in den Motorraum führt. So kann ich jetzt direkt die Standheizung testen (falls mit VCDS nicht möglich), ohne Sie auszubauen.

Wer also das gleiche Problem hat kann:

1. Platine nachlöten und evtl. die beschriebenen Bauteile tauschen oder
2. so ein Platine (evtl. günstig) bei Ebay kaufen

Ist jedenfalls billiger als sich von VW ne neue SH aufschwätzen zu lassen.

Danke nochmal für die Hilfe,

werde mich jetzt meinen anderen Baustellen widmen 😊

Gruß

Peter