

Vibrationen beim Beschleunigen ab 100 km/h

Beitrag von „Luca78“ vom 24. Oktober 2017 um 20:08

Hallo toby2003

Ich habe T V10 BJ 2006 und der gleiche Syndrom ich würde mit der Kardan warten, ich bei mir ist zur zweimal schon Kardanwelle Tausch worden, ein mal Zubehör und ein mal Original trotzdem Fehler vorhanden.

Bei mir würde auch Räder getauscht, antriebswelle hinten, Spur überprüft und eingestellt ohne Erfolg.

Als nächstes steht die Antriebswelle vorne an. Ich am Wochenende mehr sagen.

Nur ein Tip von mir versuche die Vibrationen einzugrenzen

Wenn die Vibrationen am ganzen Auto zu spüren sind dann möglicherweise ist die Kardanwelle wenn die Unrund läuft dann dauert es nicht lange bis der Mittellager reißt dann geht he nichts mehr.

Zweite Möglichkeit das Auto auf der Hebebühne und ESP ausschalten gang einlegen und gas geben, unten beobachten ob die Antriebswelle sauber ohne Unwucht oder sonstiges drehen.

Viel Erfolg