

Motorschaden durch nassen Luftfilter

Beitrag von „Sittingbull“ vom 27. Oktober 2017 um 15:34

[Zitat von Sittingbull](#)

[...] der 😊 wurde gleich mal informiert und soll sich der Sache annehmen [...]

Hallo zusammen,

heute kam die Rückmeldung: der TII FL hat schon den geänderten Luftfilterkasten. Warum jetzt trotzdem Feuchtigkeit im Filter ist, muss noch vor Ort geprüft werden 😞

Grüße von Stephan 🤖