

# Fehlermeldung Differential

**Beitrag von „Vannybunny78“ vom 31. Oktober 2017 um 01:48**

Hallo Leute,

ich versuch es jetzt mal in diesen Thread.

Hab einen Touareg V6 TDI 3.0 mit Luftfederung.

Bei mir kommt zwar keine direkte Fehleranzeige am Borddisplay und es blinkt auch der Differenzialschalter nicht,

aber trotzdem versuche ich es hier mal. Leider ist fast nichts darüber zu finden bzw. wie man sich selber helfen kann.

Im Fehlerspeicher über VCDS ausgelesen schaut das so aus:

Teilenummer 6N0909901

Bauteil: J533 GW-K-CAN TP20 7520

02054 - Steuergerät für Quersperren ( J647 )

004- kein Signal/Kommunikation- sporadisch

Umgebungsbedingung : Fehlerstatus: 00100100

oder:

Teilenummer 0AC 927 771D

Bauteil: SG-Quersperre 5023

02409 - Bremse für Sperrenmotor

011 - Unterbrechung

Was könnte den hier das Problem sein und wo sitzen denn diese Quersperren ?

Schönen Gruß

Peter