

Standheizung wird nicht warm

Beitrag von „minimaxler“ vom 31. Oktober 2017 um 07:35

Hallo

Ich fahre seit 2 Monaten einen Touareg Baujahr 2003

Nachdem es heute Nacht Frost hatte, dachte ich mir ich probiere mal die Standheizung aus um die Scheiben aufzutauen.

Die Standheizung läuft zwar für 30 Minuten, aber sie wird nicht warm.

Kann man irgendwo noch die Wärmeleistung einstellen, das sie auch heizt und nicht nur bläst?

Die Bedieneinheit befindet sich oben am Rückspiegel.

Vielen Dank für Eure Antworten.

Gruß Ingo