

# Neue Scheinwerfer codieren? / AFS ohne Funktion...

Beitrag von „kaimi72“ vom 1. November 2017 um 09:57

Hallo Gemeinde,

ich hatte wieder einmal den bekannten Fehler AFS ohne Funktion (Fehlercode 2629, Sensor Schwenkmodulposition links Funktion fehlerhaft).

Dieses mal habe ich es nicht durch Reinigen der Kontakte oder Ersetzen fehlerhafter Birnchen in Ordnung bringen können.

Testweise habe ich nicht nur den linken, sondern beide Scheinwerfer durch gebrauchte und geprüfte Scheinwerfer ersetzt (Teilenummer identisch zu den bisher benutzten Scheinwerfern).

Leider erscheint die Fehlermeldung unverändert und nach wie vor.

Deshalb meine Frage: muss ich eine Art "Reset" durchführen? Müssen die neuen Scheinwerfer aufs Fahrzeug codiert werden? Was mach ich falsch?! 😞

Vielen Dank und viele Grüße

Kai