

# Fehlermeldung Differential

**Beitrag von „Vannybunny78“ vom 1. November 2017 um 20:10**

Hallo Leute,

kann hier keiner noch einen Tipp geben oder rennen alle zum Freundlichen ??

Die SG Quersperre ist laut VW Dokumente hinten links (Fahrerseite) verbaut.

Angeblich muss die komplette linke Kofferraumverkleidung ab, dahinter müsste die Klimaanlage

verbaut sein (4C). Laut sehr schlechter Abbildung soll das Steuer- Gerät oberhalb der Radhausverkleidung sein.

Muss da wirklich die komplette Verkleidung abgebaut werden ?? Vielleicht hat das schon jemand mal ausgetauscht ??

Ich hab diesen Fehler NUR durch VCDS erhalten, also normalerweise würde ich ohne VCDS diesen gar nicht wissen.

Wie kann ich den Fehler real überprüfen auf der Straße, was macht dieser Sperrenmotor überhaupt?

Gruß