

Wärmetauscher!!!! Hilfe!!!!!!

Beitrag von „Weasel82“ vom 3. November 2017 um 22:04

Hallo und guten Abend.

Ich bin neu hier und habe schon ein großes Problem und bitte um Hilfe.

2003er 3.2l V6 mit LPG. Kühlwasserverlust. Mittlerweile 2l am Tag. Tropft aus dem Kondensat ablauf (auf den Motorraum geschaut beifahrerseitig an der Trennwand Alublech).

Dampft auf der Fahrerseite am Bremskraftverstärker/Sicherungskasten und stinkt nach Kühlwasser.

Ich denke es ist der Wärmetauscher. Was muss ich alles ausbauen? Gibt es ggg Bilder? Hat der das schonmal gemacht? Brauche dringend Hilfe da wir mit 3 kleinen Kindern auf dem Land ohne Auto aufgeschmissen sind...

Danke für jeden Hinweis.

Gruß aus dem Sauerland