

# Sensoren Reifendruck

**Beitrag von „fischerman“ vom 7. November 2017 um 20:30**

Hallo,

bei meinem T sind es meist 0,3 bar im warmen Zustand mehr, mal ist auch ein Unterschied von 0,1 zwischen links und rechts.

MfG

Sven