

Kaltstart Probleme

Beitrag von „Fritzbombe“ vom 11. November 2017 um 20:17

Hallo,

VW Touareg 3.6 FSI 2008 (Benziner) 86.000 Kilometer , Tanke Shell 100 Oktan

Ich habe folgendes Problem : Wenn ich mein Touareg Kalt Starte ,dreht er zirka 30-40 sec auf genau 1000 Umdrehungen. Danach sinkt er runter und schwankt minimal + Ruckelt.

Wenn ich los fahre und zirka 300m gefahren bin , hört der spuk auf. Starte ich den Motor bei 90 Grad , spinnt dieser auch nicht mehr.

Drosselklappen , Luftmassenmesser , Getriebespülung , Motoröl , Zündkerzen, Kühlmittel Temperatur Sensor wurden erneuert.

Einspritzdüsen , Kette etc wurden Überprüft.

Fehlerspeicher gab damals nur den Fehler für die Drosselklappen her.

Wir wollen nun einen Neue Motor Software drauf spielen lassen, bei VW.

Kennt jemand so ein Problem ? Finde nur zu Diesel Fahrzeuge und Injektoren diesen Problem.