

# Neues Panoramadach eingebaut, Schalter jetzt mit Fehlfunktion

**Beitrag von „Thotti“ vom 20. November 2017 um 18:58**

Das hört sich verdächtig nach "neu anlernen" an.

Bei meiner E-Klasse musste mal die Batterie abgeklemmt werden, danach hat das Sonnendach auch alles andere gemacht, als ich per Schalter vorgegeben hatte.

Also:

Schalter auf "Öffnen" und in der Endstellung halten. Selbst wenn es ganz auf ist: halten (beim Benz waren es 10 Sekunden).

Dann zufahren und Kippstellung drücken und gedrückt halten.

Gleiches mit dem Rollo machen.

Geht übrigens auch mit den Fensterhebern, wenn die mal spinnen: einfach Taster gedrückt halten.

Bei mir hat's gefunzt...