

# Neues Panoramadach eingebaut, Schalter jetzt mit Fehlfunktion

**Beitrag von „roadrat“ vom 22. November 2017 um 09:22**

Das mit dem Anlernen hat leider auch nicht geklappt.

Grund dafür: der Schalter kann die Funktionen nicht richtig ausführen - das ist ja mein eigentliches Problem. Bedeutet: Beim drehen des Reglers zum Öffnen des Dachs passiert nichts. Damit kann das Dach auch mit dieser Funktion nicht gesteuert werden und neu angelernt. Zum Öffnen muss ich derzeit den Schalter nach unten ziehen (sprich zum eigentlichen Schließen aus der Gekippt-Stellung). Dadurch fährt das Dach auf. Zum Schließen verwende ich derzeit die Funktion, die für das Schließen des Rollos gedacht wäre.

Habe zwar damit versucht das Öffnen und Schließen zu bestätigen, hat aber leider nicht funktioniert.

Andere Vorschläge hier im Forum?