

# Standheizung startet nicht 7L EZ 2005

Beitrag von „LAMA“ vom 22. November 2017 um 18:41

Also die SH /ZH strated jetzt garnicht mehr auch nicht während dess betriebs.

Ich hatte letzens den anlasser ausgetauscht und dabei die batterien 3 stunden abgeklemmt, könnten sich dabei die steuergeräte resetet haben und somit die SH entriegelt haben. Weil danach ist es mir ein paarmal aufgefallen dass der ZH läuft.

Womöglich ist sie jetzt wieder komplettverriegelt?

Aus welchen ursachen wird die SH verriegelt?

Kann mann diese nur mit vcds entriegeln?

Lohnt es sich ein vcds intevace zuzulegen(bin ein landmaschinenmechaniker nötiges technisches verständnis also vorhanden)

Möchte meinen touareg eigentlich nicht in eine werkstatt bringen.

Freue mich über noch mehr tipps . Bin fasziniert wie schnell man hier antworten bekommt.

Grüße Peter.