

Außentemperaturanzeige fehlerhaft

Beitrag von „coala“ vom 23. November 2017 um 18:41

Ok, wenn die Abweichungen immer unterschiedlich sind, hilft aber ein Korrekturfaktor auch nicht weiter und dann käme tatsächlich die Sache mit einer fehlerhaften Steckverbindung (schwankender Übergangswiderstand) in Betracht.

Grüße
Robert