

vw touareg V10 (310ps) heizung wird nicht warm

Beitrag von „mark1“ vom 26. November 2017 um 21:35

Es könnte an einem klemmenden Absperrventil N279 liegen- wie man das schaltet, habe ich hier

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...torvorw%E4rmung>

beschrieben.

Du kannst auch mal eine Heizphase loggen und die Ergebnisse hier einstellen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Die Heizungsanlage ist in der SSP301 gut beschrieben- einfach mal Freund Google fragen (oder schick mir eine PN mit Deiner Mailadresse)

Gruss

Mark