

vw touareg V10 (310ps) heizung wird nicht warm

Beitrag von „mark1“ vom 26. November 2017 um 21:35

Es könnte an einem klemmenden Absperrventil N279 liegen- wie man das schaltet, habe ich hier

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...torvorw%E4rmung>

beschrieben.

Du kannst auch mal eine Heizphase loggen und die Ergebnisse hier einstellen.

[Test Standheizung MWB 1 3 4 .PNG](#)[Log Standheizung.PNG](#)

Die Heizungsanlage ist in der SSP301 gut beschrieben- einfach mal Freund Google fragen (oder schick mir eine PN mit Deiner Mailadresse)

Gruss

Mark