

# **T1, 7L: Springt kalt schlecht an**

**Beitrag von „Divetwins“ vom 27. November 2017 um 11:37**

Luftfilterkasten ausbauen. Darunter ist ein Massekabel das bekannt ist defekt zu sein (ganz abgerissen oder Teile davon). Kann man aber auch am Massepunkt Batterie zum Motor messen.