

Kann Treibstoff so mies sein, dass Leistungsverlust auftritt?

Beitrag von „beqbiq“ vom 29. November 2017 um 17:14

so, der Dicke ist wieder vom arg 😄 da. Der Ladedrucksensor hat zugeschlagen. Nach Auskunft der Werkstatt war dieser dafür zuständig, dass trotz der Drehzahl keine Kraft aufgebaut wurde. Mir wurde empfohlen, dass bei nochmaligem Fehler, den Turbolader auszutauschen. 😞 Ich werde mal hier im Forum suchen, was es dazu gibt

Habe im Forum ein wenig gelesen, manch einer tippt auf die Batterie. Könnte bei mir auch sein, da diese beim Laden nur auf gut 12V kommt. Ich lasse im Moment immer 2x vorglühen - ohne Kupplung - erst beim 3 Mal trete ich die Kupplung und er startet normal. Die Batterie sollte am Wochenende neu kommen, ich musste mir erst ein Akkupack besorgen.

Noch etwas vergessen; weiss jemand, ob nur eine 315mm lange Starterbatterie unter den Sitz passt, oder auch eine mit 353mm?