

beschlagene Scheiben

Beitrag von „papayaTT“ vom 30. November 2017 um 20:14

hake hier auch mal ein, da die hohe Feuchtigkeit auch in meinem TRex ein Problem ist. Die Scheiben beschlagen unglaublich schnell. Die Tage musste ich sogar mehrere Minuten warten, bis die Scheibe frei war und ich losfahren konnte. Da war es außen ca. 4 Grad plus.

Innen ist nichts nass. Habe Gummimatten, die trocken sind und auch den Pollenfilter habe ich gerade erst deshalb erneut. Brachte aber keine Veränderung.

Umluftautomatik ist natürlich aus. Schätze aber mal, dass die Umluft durch elektrische Klappen gesteuert wird. Kann das evtl. defekt sein?

Finde das schon übermäßig. Sollte man das mal von VW prüfen lassen?