

# Temperatur schwankt

**Beitrag von „markustoe“ vom 5. Dezember 2017 um 22:42**

Der Dicke ist nach 3 Wochen endlich wieder da  
Simmering Kurbelwelle am neuen Motor undicht  
Thermostat instandgesetzt  
Irgendwas wurde auch umprogrammiert, schneller warm als früher,  
Jetzt höre ich auch das erste mal den Zuheizter nachlaufen. ....