

Temperatur schwankt

Beitrag von „markustoe“ vom 5. Dezember 2017 um 22:42

Der Dicke ist nach 3 Wochen endlich wieder da
Simmering Kurbelwelle am neuen Motor undicht
Thermostat instandgesetzt
Irgendwas wurde auch umprogrammiert, schneller warm als früher,
Jetzt höre ich auch das erste mal den Zuheizter nachlaufen.