

# **Original Elektrische -Ausfahrbare Anhängerkupplung AHK im Wintermodus :(**

**Beitrag von „mark1“ vom 6. Dezember 2017 um 18:23**

Alles gut säubern- kleine Schmutzpartikel oder Metallspäne auf der AHK können die vollständige Anklappung verhindern => dann wird der Abstand zum Hallsensor zu gross...  
Das war`s zumindest bei mir- habe seitdem keine Probleme mehr...

Gruss

Mark