


# Original Elektrische -Ausfahrbare Anhängerkupplung AHK im Wintermodus :(

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 6. Dezember 2017 um 19:33

Hallo Mark1

.....mal wieder 

Könnte es auch daran liegen, dass ich die AHK mal lackiert habe ?  
Wenn da so 1-2mm Lackschicht draufkommen (Grundierung-Lack-Klarlack).  
Kann das den Hallsensor schon beeinflussen ?

Das Ding funktioniert einwandfrei, wenn ich es brauche.  
Dieser Dumme Fehler kommt immer nur im Winter.  
Leider kann man an der AHK ja auch nichts tauschen.

gruß  
Peter