

Lenkradheizung VW Touareg II

Beitrag von „papayaTT“ vom 7. Dezember 2017 um 18:36

habe an einer anderen Stelle mal gelesen, dass es zu durchgebrannten Lenkradheizungen gekommen sein soll. Ist die Lenkradheizung für diesen Maximalwerte denn ausgelegt, den man mit VCDS einstellen kann? VW wird sich sicher was dabei gedacht haben, auf 28° zu begrenzen? Innerhalb der Garantie sollte man damit auch vorsichtig sein, die Temperatur anzupassen oder spielt das im Falle eines Defektes an der Heizung keine Rolle?