

Standheizung startet nicht 7L EZ 2005

Beitrag von „mark1“ vom 13. Dezember 2017 um 19:07

[Zitat von Janni](#)

Moin, kurze Rückmeldung. Das Gebläse wurde getauscht, all in rund 460€.
Nun beobachte ich noch, ob alles so anspringt wie es soll.

Nur leider muss ich feststellen, dass manchmal Abgase vom Zuheizer in den Innenraum geleitet werden. Hat hier noch jemand eine Idee für Abhilfe?

Kann es sein, dass die Schraube des SH-Auspuffs nicht richtig festgezogen ist (entweder an der SH selbst oder am Kupplungsstück)? Dann würde es hinter die Radhauschale qualmen... Nimm doch mal die Schale ab und beobachte das bei laufender SH

Gruss
Mark