

Kofferraumklappe öffnet nicht mehr automatisch

Beitrag von „coala“ vom 15. Dezember 2017 um 08:59

[Zitat von mark1](#)

Bist Du sicher, dass die automatische Heckklappe keine Gasfeder mehr hat ? [...]

Servus Mark,

es stimmt schon, dass es nur einen einseitigen Hydraulikzylinder gibt. Aber auf der Gegenseite sitzt keine klassische Gasfeder, sondern - ebenso wie auf der Antriebsseite - eine Einheit mit gewickelter Stahlfeder. Gasfedern sind natürlich an der Heckscheibe verbaut, genau wie beim Standardmodell.

Mein Gedanke geht eher in die Richtung, dass es nicht an einer fehlenden Kraftunterstützung liegt, denn dann würde die Klappe irgendwo auf halber Strecke stoppen, wenn das Gewicht der Heckklappe allmählich stärker zum tragen kommt. Auf den ersten paar Zentimetern ist man ja sozusagen noch komplett im Totpunkt, da sollte das nichts ausmachen. Ebenso dürfte es nicht den Schließvorgang beeinflussen, der ja scheinbar auch nicht mehr funktioniert.

Grüße
Robert