

Kofferraumklappe öffnet nicht mehr automatisch

Beitrag von „Todi“ vom 15. Dezember 2017 um 13:46

Hallo Silvia,

du siehst ja auch an den Kommentaren von Mark und Robert, dass es verschiedene mögliche Fehlerursachen geben kann und man dies ohne eine Prüfung (am Fahrzeug) wohl kaum weiter eingrenzen kann. Ich würde z.B. auf einen Defekt der Hydraulikeinheit oder am Winkelsensor tippen - das Schloss entriegelt ja offensichtlich bei Schalterbetätigung. Bei einem Fehler in der Hydraulik (Sicherung, Verkabelung, Steuergerät oder Hydraulik selbst) passiert halt nach dem Entriegeln nichts mehr. Bei defektem Winkelsensor (auch hier wieder Elektrik, Verkabelung, Steuergerät oder Bauteil selbst) erkennt die Elektronik die Endlagen der Klappe nicht und "sagt" der Hydraulik (sofern diese selbst in Ordnung ist) eben nicht "mach auf" oder "mach zu" - auch hierbei passiert nach dem Entriegeln nichts mehr.

Auch die von Mark und Robert genannten Ursachen sind möglich... aber ohne Prüfung am Fahrzeug mit geeigneten Mitteln.....

Ich wiederhole daher meine Frage aus meiner ersten Antwort: Hast du jemanden, der vorab mal die genannten Fehlerquellen prüfen kann und idealerweise über ein VCDS (oder ähnliches) verfügt um die elektronische Seite zu testen? Vielleicht ist es ja wirklich nur eine Sicherung - oder wir können bei weiteren Informationen vom Fahrzeug bei der Eingrenzung weiterhelfen. Andernfalls wird dir wohl kaum etwas anderes übrig bleiben als in eine Werkstatt zu fahren und genau diese Dinge dort gegen Bezahlung prüfen zu lassen bis der Fehler gefunden ist

Viele Grüße

Todi