

# Surrgeräusch links vorne

**Beitrag von „bizkit“ vom 18. Dezember 2017 um 19:58**

Hallo Mark,

leider bin ich heute zu nichts gekommen.

Das mit dem Stecker mittig über dem Radkasten muss ich checken.

Can high, Can low....woher bekomme ich Maße? Auch am Stecker oder irgendwo an der Karrosserie?

Ich frag mich grad auch wie ich den FET nachmessen kann.

Hab hier das andere Steuergerät vor mir liegen.

Meine nächsten Schritte wären dann also die Kontrolle des Steckers.

Der Wechsel der Steuergeräte (evtl. ist das Problem dann beseitigt, sollte das Teil zu meinem Touareg passen)

Den FET nachmessen und ggf. ersetzen.

Woher bekommt man solche Bauteile?

Sollte da irgend etwas zu heiss werden, hätte doch was im Fehlerspeicher gestanden.

Da war nichts drin gestern als ich Verbindung hatte.

Gruss

Marco