

Klimaautomatik

Beitrag von „stefang.“ vom 21. Dezember 2017 um 17:51

Hallo, bei meinem 2010 Touareg (3.0 V6) funktioniert die Klimaautomatik nicht. Beim VW Service haben sie alles probiert. Steuergerät ist neu, zuletzt hatten sie das halbe Auto zerlegt. Kein Fehler zu finden, alles okay. Fehlerspeicher zeigt nichts an, aber die Klimaautomatik macht was sie will. Auf der einen Seite kommt es kalt auf der anderen heiß, obwohl ich "sync" gedrückt hab. Bei VW wissen sie nicht mehr weiter, aber so ist das fast nicht mehr zu fahren, auch wenn man es per Hand versucht zu regeln funktioniert das nicht. Hat sowas schon mal jemand gehabt?

Gruß Stefan