

# Klimaautomatik

**Beitrag von „Hannes H.“ vom 22. Dezember 2017 um 09:59**

Welchen Touareg hast du genau? 2010, gab es noch beide Modelle (T1 vs. T2).

Ich würde als erstes die Werkstatt wechseln, den Fehlerspeicher allein auslesen ist hier zu wenig. Hier sollte eine Stellglieddiagnose gemacht werden, damit können alle Klappen und Sensoren geprüft werden.

MfG

Hannes