

Touareg geht nach dem Start nach ca 4 Sekunden wieder aus

Beitrag von „Hatschi“ vom 23. Dezember 2017 um 09:36

Hallo erstmal alle zusammen.

Ich fahre einen 3.2 v6 mit 241 PS.

Da ist eine Prinz Lpg Anlage verbaut.

Nun das Problem.

Sobald der Wagen auf Benzin läuft geht er nach ca 4sek aus. Wird er etwas wärmer, und ich mit dem Gas spiele gibt es ein paar Fehlzündungen und er bleibt dann an.

Hat aber nach ca 5 sek das gleiche Problem.

Ist er im Betriebszustand und schaltet auf Gas um läuft er einwandfrei. Geht nur wieder aus wenn man manuell auf Benzin wieder umschaltet.

Ich hab den Fehler 16706 Motordrehzshlsensor ausgelesen.

Darauf Kurbelwellensensor getauscht.

Fehler gelöscht. Kommt auch nicht mehr.

Aber das Problem ist immer noch da.

Welche Idee hättet ihr?

Gruss