

# Aufrüsten Zuheizer zur Standheizung

**Beitrag von „bizkit“ vom 24. Dezember 2017 um 13:52**

In welchen Steuergeräten hast Du denn den Fehler ausgelesen?

Wenn Du diesen Fehler im STG der Climatronik und des CanBus Gateways hast, ist Dein Problem möglicherweise identisch mit meinem. Wenn Du Glück hast ist es eine kalte Lötstelle.

Bei mir scheint mehr defekt, ich lasse nach längerem Experimentieren mein STG jetzt checken. Ein möglicher Anbieter wäre Compramas (empfohlen von Mark1)

Gruß

Marco