

Wassereintritt unter dem Handschuhfach in den Innenraum / 7P

Beitrag von „Klawi“ vom 25. Dezember 2017 um 08:43

Hallo zusammen.

Ich bin nicht sicher ob dies hier die richtige Forenrubrik ist, vermute aber das es sich um ein Problem aus dem Motorraum handelt. deswegen Folgendes:

Bei mir läuft Wasser unter dem Handschuhfach in den Beifahrerraum. Es fließt besonders beim Anfahren und Bremsen aus den Öffnungen unter dem Handschuhfach in den Beifahrerfußraum.

Bemerkt habe ich das durch die Wasserlaufgeräusche, ich will damit sagen das der Wassereintritt massiv ist.

Im Beifahrerfußraum ist nun alles nass... Kennt das Problem jemand? Fühlt sich für mich auch einer verstopften Abflussleitung an. Wie kann man das beheben? Drohen Folgeschäden?

Touareg 2 7P / EZ 2015... 55.000 km

Schöne Weihnachten

Gruss

Klawi