

Wassereintritt unter dem Handschuhfach in den Innenraum / 7P

Beitrag von „minimaxler“ vom 25. Dezember 2017 um 08:45

Hallo

Ja das kenne ich zu gut.

Da ist die Abflussleitung im Motorraum verstopft.

Bei mir war Laub drauf.

Mit einem Draht lässt sich das beheben.

Gruß Ingo