

Telefon koppeln

Beitrag von „Lars75“ vom 26. Dezember 2017 um 11:03

Hallo!

Ich weiß, dass dieses Thema schon oft diskutiert wurde. Ich weiß, dass meine UHV Premium von meinem 2007er Touareg nicht mit einem iPhone funktioniert.

Nun habe ich ein Sony XA1 bekommen. Dieses wird vom Fahrzeug auch erkannt. Wenn ich koppeln möchte, kommt ein 16stelliger Code. Diesen kann ich aber nicht ins Telefon eingeben.

Da ist bei 4 schluß. Bin schon am verzweifeln. 0000 und 1234 habe ich auch schon probiert.

Ohne Erfolg.

Kann mir bitte jemand helfen?

Danke!