

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „Aldinger-NET“ vom 31. Dezember 2017 um 01:01

Hallo zusammen,

lesen bildet, gut das es Euch und das Forum gibt.

Ich hatte am Montag das Problem mit dem Donnern unterm Bodenblech. Hatte gerade einen Tiguan vor mir her gejagt und bisschen wild durch die Gegend geheizt. Aber alles im Rahmen der Legalität! Aber manchmal macht man die Menschen wach, die wollen einen dann partout nicht vorbei lassen. Jedenfalls ist der Tiguan dann an einer Abzweigung nach links abgebogen und hat mich dabei voll ausgebremst. Ich aufs Gas und wollte beschleunigen und plötzlich dachte ich, mir fliegt die Kiste um die Ohren. Nächster Parkplatz war meiner. Schneller Test auf beschädigte Reifen oder sonstige sichtbare Schäden, alles ohne Erfolg. Also wieder langsam angefahren und ab 50 km/h wurde das Geräusch stärker aber noch erträglich. Also bin ich mit 50-60 km/h nach Hause gehumpelt. Rein ins Forum und dann erst einmal die Ursache ergründet. Im City-bereich bis 50 km/h war alles erträglich aber der Fehler musste gemacht werden. Versucht mal zwischen den Jahren einen zu finden, der das aus die schnelle mal bewerkstelligen kann. Fehlanzeige. Keiner da der meinen dicken Trecker flicken konnte. Glücklicherweise hat einer meiner Kunden eine Lackiererei mit Hebebühnen, hier konnte ich schnell mal drauf. Den Fehler hatte ich vorher hier im Forum schon lange gelesen und nun direkt vor mir gehabt. Mittels eines Adapter-Gummi für LNB und bisschen selbst verschweißendes Isoband habe ich das Problem lösen können. Nun ist alles total ruhig und fährt wie früher.

Leider habe ich verpasst die Abmessungen von Lager und Halterung aufzunehmen. Hat das mal einer zur Hand?

Vielen Dank jedenfalls für die ganzen Tips hier in diesem Fred, Guten Rutsch und alles Gute für 2018

Liebe Grüße

Peter