

Motroschaden 3.0 TDI (BKS)

Beitrag von „Goka“ vom 1. Januar 2018 um 10:51

Hallo Jetta,
auch von mir ein Gutes Neues Jahr - und auch an alle TF.

Die Welle läuft nicht schneller, nur die Kette, weil grössere Zahnräder links laufen. Muss man sich anschauen, ist schwierig mit Worten zu beschreiben. Von der Kurbelwelle geht es über Zwischenräder (bin kein Techniker oder Ingenieur, ggf. heissen die anders). Das Zwischenrad zur linken Bank hat man verändert und natürlich das Zahnrad auf der linken Nockenwelle.

Gruss Goka