

# **Ausbau Ausgleichsbehälter Servolenkung**

**Beitrag von „Nor-Koe“ vom 3. Januar 2018 um 16:18**

Hallo,

Da mein Touareg in letzter Zeit Öl im Ausgleichsbehälter der Servolenkung verliert, habe ich heute bei laufendem Motor un eingeschlagener Lenkung etwas Öl nachgefüllt. Daraufhin bildete sich an der darunterliegenden Verschraubung eine kleine Öllache. In diesem Forum wurde des öfteren von defekten Ausgleichsbehältern gesprochen. Um dies zu Prüfen, muss ich den Behälter ausbauen. Hat dieser irgendwo eine Verschraubung? Wie kann ich den Behälter herausnehmen ohne etwas zu zerstören?