

Innenraum Lüfter läuft weiter

Beitrag von „guenner“ vom 3. Januar 2018 um 17:40

so, um die Sache abzuschließen:

Der Geber 462 heißt als Ersatzteil "Gebläse regler". Dieser war tatsächlich defekt. Der Gebläse regler ist heute gekommen, sofort eingebaut und siehe da, es funktioniert wieder alles, wie es soll. 😊

Ein riesen Dank geht an den Mark, für seine Hilfe 🙌🙌