

# Innenraum Lüfter läuft weiter

**Beitrag von „guenner“ vom 3. Januar 2018 um 17:40**

so, um die Sache abzuschließen:

Der Geber 462 heißt als Ersatzteil "Gebläseregler". Dieser war tatsächlich defekt. Der Gebläseregler ist heute gekommen, sofort eingebaut und siehe da, es funktioniert wieder alles, wie es soll. 😊

Ein riesen Dank geht an den Mark, für seine Hilfe 🙌🙌🙌